SEM(JSM-6610) 사용 절차

1. 장비 전원 ON

- 1. AVR ON
- 2. Main 스위치 ON
- 3. PC 전원 ON
- 4. GUI program 실행

AVR

Main switch

2. Sample 장착

- 1. 진공 VENT
- 2. Sample 홀더 장착
- 3. 진공 EVAC

VENT, EVAC

3. 이미지 조작

- 1. 밝기, 명암 조정
- 2. FOCUS, 배율 조정

4. 이미지 저장

- 1. SCAN Speed 조정
- 2. Freeze 후 Save

5. Sample 탈착

- 1. 진공 VENT
- 2. Sample 홀더 탈착

GUI Program (조작 & 저장)

New Sample ?

YES → 2. Sample 장착

NO ↓

6. 진공 Ready 확인

- 1. 진공 EVAC
- 2. 진공 Ready 확인

VENT, EVAC

7. 장비 전원 OFF

- 1. GUI program 종료
- 3. PC 전원 OFF
- 2. Main 스위치 OFF

AVR

Main switch