

## 연구실사고 조사표

기관명(주소)	삼육대학교 (서울시 노원구 화랑로 815)		
사고일시	2015년 3월 12일 8시 30분	사고장소	제1실습관 101호 자동차구조엔진실습실
인적 피해	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 성명(나이) 및 신분: 오**(21), 대학생</li> <li>- 부상종류: 화상</li> <li>- 부상정도: 경미</li> <li>- 치료예상기간 및 완치 여부 : 3개월 / 3개월 후 흉터 여부 판단 예정</li> </ul>		
물적 피해	- 없음		
사고원인 및 발생경위	2015년 3월 12일 목요일 오전 8시 30분쯤에 제1실습관 101호 실습실에서 실습준비 중, 용접보조를 하다가 불꽃이 튀어 얼굴(볼)에 화상을 입음.		
조치현황 및 향후계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사고 후 근처 병원에서 치료 진행</li> <li>- 담당학과 조교가 연구실안전환경관리자에게 보고</li> <li>- 연구실안전환경관리자가 사고내용 확인 후 사고 조사 및 보험 진행 중</li> <li>- 연구실 안전공제에 따라 보험처리 진행 중</li> </ul>		
향후 재방방지 조치계획	- 실습자 본인뿐만 아니라 같은 공간에 있는 보조자도 개인보호구를 꼭 착용하도록 교육		