

연구실 사고 재발방지대책 상세계획서

사고자 인적사항	성 명 : *** (*)	
	학과명 : 화학생명과학과	
	신 분 : 대학생	
사고내용	발생 일시: 2021년 5월 20일 13시 30분	발생 장소 : 제1과학관 215호 일반화학실험실
	상해유형 : 오른손 검지 손가락 베임	
	<p>사고 경위</p> <p>2021년 5월 20일 13시 30분에 제1과학관 215호 일반화학실험실에서 분석화학 실험 수업에서 과망간산표준화 실험 중, 유리피펫을 필러에 끼우던 중 유리가 파손되면서 오른손 검지 손가락을 베임</p>	



<사진1>



<사진2>

사고 발생 원인

1. 연구활동종사자의 부주의

사고 재발 방지계획

1. 해당 연구활동종사자 안전교육 실시
2. 담당교수의 추가 지도 및 관리